

Date: 30/09/2014

Sujet : Erreur d'insertion de notices d'utilisation **AutoFIX™ 2.0/2.5.5**

N/R RNC 4017

Cher client,

Nous avons constaté que quelques-unes de nos **vis canulées à compression AutoFIX™ 2.0/2.5** peuvent contenir des notices erronées dont les indications thérapeutiques et les contre-indications ne sont pas applicables à ces dispositifs.

En effet, seule la notice **SYSTEME AUTOFIX™ NON STERILE** identifiée sous référence **LBL 0898** est adaptée aux dispositifs **AutoFIX™ 2.0/2.5**.

De ce fait, nous vous remercions par avance de ne pas prendre en compte les autres notices susceptibles d'avoir été insérées par erreur dans les références et lots suivants en lieu et place de la LBL 0898 jointe.

141.2030	AutoFIX DIA. 2.0 L.30mm, INOX, VIS CANULEE A COMPRESSION	Y0275
241.2012	AutoFIX DIA. 2.0 L.12mm, TITANE, VIS CANULEE A COMPRESSION	X1205
241.2512	AutoFIX DIA. 2.5 L.12mm, TITANE, VIS CANULEE A COMPRESSION	X1213
241.2524	AutoFIX DIA. 2.5 L.24mm, TITANE, VIS CANULEE A COMPRESSION	Y0487

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Nous restons naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez avoir.

Sincères salutations

Florence LAUCK
Responsable qualité

Personne à contacter pour plus d'information
Contact reference person for further information

Département Qualité
Quality Department
SBI International
ZA Les Bruyères
01960 Péronnas – France
Tel 0033 (0)4 74 21 58 19
Fax 0033 (0)4 74 21 43 12