

Dräger, Andover, MA / Telford, PA

Bilirubinomètre JM-105 de Dräger, indication de valeur hors plage
Actualisation concernant l'action corrective

Mise à jour du micrologiciel (firmware) du bilirubinomètre JM-105

Novembre 2018

Mesdames, Messieurs,

Comme déjà mentionné dans la consigne de sécurité envoyée en mai 2018, nous avons procédé à une modification dans le micrologiciel (firmware) du JM-105 pour l'indication d'une mesure élevée de bilirubine. Nous proposons de procéder au changement de firmware pour tous les dispositifs JM-105. Dans la nouvelle version du micrologiciel 1.20, l'affichage des valeurs hors plage mesurées a été revu. À partir de maintenant, une valeur hors plage mesurée apparaît comme suit : « >340 µmol/L » / « >20 mg/dl » (suivant les unités de mesure sélectionnées).

Nos bases de données indiquent que votre établissement possède un ou plusieurs bilirubinomètres Dräger JM-105 concernés par ce changement. Veuillez noter que les dispositifs doivent être envoyés à un centre de réparation pour procéder au changement de firmware (comme pour les étalonnages).

Veuillez prendre contact avec vos interlocuteurs Dräger Service locaux dans le mois à venir pour programmer le changement et pour réduire le temps d'immobilisation de votre dispositif au minimum.

Il va de soi que cette mesure visant à améliorer la qualité des dispositifs est gratuite pour vous. Nous vous présentons toutes nos excuses pour les éventuels désagréments occasionnés par cette opération. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs Dräger locaux.

Cordialement,

Inken Schroeter
Product Manager
Product management Life Support Systems
Thermoregulation

Draeger Medical Systems Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969
États-Unis
Tél. +1 215 721 5400
www.draeger.com

Draeger Medical Systems Inc.
6 Tech Drive
Andover, MA 01810
États-Unis
Tél. +1 978 379 8000
www.draeger.com