

Date: 13/11/2014

Sujet : Etiquetage erroné sur vis PercuFIX lot X0874/14239

Cher client,

Nous avons constaté que certaines vis PercuFIX stériles dia 1.8 livrées sous la référence 955-3204 lot **X0874/14239** sont potentiellement identifiées par une cartonnnette 955-3203 de longueur 16mm telle que :



**Cartonnnette référence 955-3203 et longueur 16mm  
erronées**

**Référence et longueur 18mm conformes  
955-3204 lot X0874/14239**

Selon l'indication utilisée, l'utilisation d'une vis de 2mm supérieure à la longueur nécessaire peut engendrer son dépassement de la structure osseuse nécessitant son retrait par le chirurgien.

Nous vous remercions par avance de vérifier les dispositifs en votre possession. En cas de non-conformité, ceux-ci peuvent être retouchés par vos soins en détruisant la cartonnnette erronée sans endommagement du conditionnement stérile.

Nous tenons à votre disposition des cartonnnettes de remplacement si nécessaire.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous remercions pour votre compréhension.

Nous vous prions de croire, Cher client, en nos salutations distinguées.

Florence LAUCK  
Responsable qualité

SBI International SAS  
ZA Les Bruyères  
01960 Péronnas – France  
Tel 0033 (0)4 74 21 58 19  
Mail : [flauck@totalsmallbone.com](mailto:flauck@totalsmallbone.com)