

Date : 25/10/17

FNC 1710/01394

A l'attention des établissements de santé :

Nom du produit	Référence	N° de Lot
Vis d'interférence tête ronde LIGAFIX 60 ø 7 mm - lg 25 mm	COM6007025	173106
Vis CROSS LIG 55 - D.7 - Lg 20 mm p/ ligamentoplastie (Vis d'interférence tête ronde LIGAFIX 60 ø 7 mm - lg 20 mm)	256391 (COM6007020)	173042 (Correspondant au lot 173105)

Description du problème :

Une erreur d'étiquetage a été identifiée concernant le lot 173106 : ces boîtes contiennent en réalité des vis Ligafix 60 Ø7mm L20mm (Inversion avec le Lot 173105).

Un rappel de lot est déclenché afin d'éliminer tous risques potentiels.

Action à mettre en œuvre par l'utilisateur :

Isoler les boîtes de ces lots en votre possession : ces dernières seront récupérées par notre Commercial ou sont à nous retourner.

Action réalisée par le Fabricant SBM :

Remplacement des produits.

Contact :

Merci de contacter notre service Qualité par e-mail à l'adresse anne.cospin@sbm-fr.com ou regine.bareilles@sbm-fr.com

Anne COSPIN-LATAPIE
Responsable Qualité / Affaires réglementaires
Quality / Regulatory Affairs Manager
anne.cospin@sbm-fr.com
SBM SAS
ZI du Monge
65100 LOURDES
FRANCE
Tél.: (+33) 5 62 42 21 01
Fax.: (+33) 5 62 42 21 00

Régine BAREILLES
Coordinatrice Qualité
Quality Coordinator
regine.bareilles@sbm-fr.com
S.B.M. SAS
ZI du Monge
65100 LOURDES
FRANCE
Tél.: (+33) 5 62 42 21 01
Fax.: (+33) 5 62 42 21 00