

22 février 2018

RAPPEL DE PRODUITS

Chers clients,

Il ressort de nos documents que vous avez reçu un ou plusieurs des produits identifiés dans la liste ci-dessous. Ces produits font l'objet d'un rappel car des difficultés ont été constatées pour relier le cône Luer femelle aux tuyaux souples de sang d'hémodialyse, embouts et seringues. **Aucune blessure des patients n'a été signalée.** Les possibles blessures des patients comprennent des fuites côté raccord et des déconnexions des lignes à sang.

Le produit en question vous a été livré dans une période comprise entre août 2016 et février 2018.

Medcomp demande le retour de tous les produits concernés qui n'ont pas été utilisés. Par conséquent nous vous demandons de vérifier vos stocks dans les meilleurs délais et d'isoler les produits concernés par le rappel. En outre, si vous avez redistribué le produit, veuillez identifier vos clients concernés et les informer immédiatement de ce rappel de produit. La notification de vos clients peut être améliorée en joignant une copie du présent message de rappel.

Nota bene : Ce rappel ne concerne aucun autre produit de la marque Medcomp.

Contactez votre représentant du service client pour recevoir, si nécessaire, un numéro d'autorisation de retour du matériel (n° RMA).

Si des questions subsistent concernant cette notification, veuillez contacter Medcomp au 215-256-4201 entre 8h00 et 17h00 EST (Eastern Standard Time).

Vous avez la possibilité d'adresser vos questions par courrier électronique à l'adresse complaints@medcompnet.com,

Questions par fax au 215-256-9191.

Merci de bien vouloir contacter votre partenaire ou représentant commercial sur place.

Cette partie reste libre pour que le personnel sur place puisse y inscrire leurs noms et adresses ainsi que les numéros de téléphone !

Catalogue et numéro de lot :

Code REF	Intitulé	Numéro de lot (figurant sur le marquage de l'emballage)	UDI # (N° unique d'identification d'appareil pour le marquage des produit médicaux)
AAC52001	KIT DE RÉPARATION DE CATHÉTER	MCFW420, MCDD880, MCDN790, MCKK830, MCCV200, MCCX830, MCDB100, MCdT910, MCFL210	884908001891
ARA101	KIT DE RÉPARATION	MCFH090	884908083637
CMD755	12F X 40 CM KIT CATHÉTER TESIO	MCBS820, MCBM670, MCDY280, MCDW670, MCFX650, MCFW520, MCCC910, MCCJ210, MCDf970, MCCV540, MCFJ340, MCFQ090, MCFs610	884908005530
CMD757	12F X 60 CM CATHÉTER TESIO	MCCD870, MCDK730, MCDN640, MCCS670, MCDR570, MCDS970	884908005554
MCTC1235SD	12F CATHÉTER TESIO / KIT MANCHON	MCBP460, MCFJ310, MCDP870, MCFY580, MCFT400, MKAF050, MCDf810, MCDG110, MCDG210, MCCW260, MCFJ310, MCFQ070	884908027242
MCTC1235SM	12F KIT CATHÉTER MOD TESIO	MCBM830, MCDZ620, MCDP130	884908027259
MCTC1247SD	12F CATHÉTER TESIO / KIT MANCHON	MCBP170, MCFA660, MCFA030, MCDZ610, MCDW350, MCFX610, MCDf660, MCDf670, MCCM210, MCDW350, MCBF440	884908027266
MCTLA2000	ADAPTATEUR EN DEUX PARTIES	MCCF700, MCFB160, MKAG110, MCDP590, MCDS140, MCFs050	884908027310
RMS52001	KIT DE RÉPARATION DE CATHÉTER	MCBX400, MCFA150, MCFT460, MCCH010, MCDN490, MCCV190, MCCZ680, MCDD100, MCDV170, MCDW310	884908039658
RPK-01	KIT DE RÉPARATION	MCCC310, MCCA800, MCFH990, MCFC040, MCFA160, MKAB730, MCFW690, MCFs390, MKAB730, MCCC310, MCCC320, MCCL340, MCDD250, MCDD640, MCDP460, MCCL340, MCDD250, MCDP460, MCDV050, MCDV820, MCFN890, MCFs930	884908039856

Rappel de produit – emplacement du produit

Nom de l'institution : _____

Code produit concerné : _____

Numéro(s) de lot : _____

Produit actuellement en stock : OUI NON (entourez la mention correspondante)

Emplacement du produit (cochez) :

retourné _____

RGA# pour produits retournés : _____

Signature : _____ Date : _____

Service / titre : _____

Nom en lettre majuscules : _____

Veillez retourner cette page à :

Susan Smith, RN BSN

Fax : 215-256-9191

E-mail : complaints@medcompnet.com

Adresse :

Medcomp

1499 Delp Drive

Harleysville, PA 19438