

Problèmes de distribution de plaques intermittents avec Plaques CL⁻ et K⁺ VITROS[®] Chemistry Products

Chère cliente, cher client,

Cette notification fait suite à une précédente notification émise en Septembre 2019 (Réf. CL2019-248_FR). À ce moment-là, Ortho Clinical Diagnostics vous a informé d'éventuels problèmes intermittents de distribution de plaques avec certaines cartouches de Plaques Cl⁻ VITROS[®] Chemistry Products et de Plaques K⁺ VITROS[®] Chemistry Products.

Il a été porté à notre attention que les 8 lots énumérés ci-dessous ont été omis par inadvertance de la "Liste des plaques VITROS potentiellement concernées" fournie dans la précédente notification.

Nom du produit	Code produit (Numéro unique d'identification)	Lots précédemment omis	Dates de péremption
VITROS [®] Chemistry Products Cl ⁻ Slides	8445207 (10758750004928)	4005-0678-9422	01 Octobre 2019
		4005-0678-9423	01 Octobre 2019
		4005-0680-9507	01 Octobre 2019
		4005-0680-9508	01 Octobre 2019
		4005-0682-0116	01 Novembre 2019
		4005-0689-5392	01 Juin 2020
		4005-0689-5393	01 Juin 2020
		4005-0689-5394	01 Juin 2020

Les plaques Cl⁻ VITROS Chemistry Products mesurent la concentration de chlorure (Cl⁻) contenu dans le sérum et le plasma sur les systèmes de chimie clinique VITROS 250/350/5,1 FS/4600 et les systèmes intégrés VITROS 5600/XT 7600.

Actions requises

- Veuillez continuer à suivre les instructions fournies avec la notification CL2019-248_EU.
- Si vous avez besoin d'une autre copie de la lettre originale, de la liste des lots de Plaques susceptibles d'être concernés ou du formulaire de demande de crédit, veuillez contacter le Centre de solutions techniques Ortho Care™.

L'ANSM a été informée de cette mesure.

Coordonnées

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter le Centre de solutions techniques Ortho Care™ au 03 88 65 47 33.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) client(e), l'expression de nos respectueuses salutations.



Jean-Philippe Antoni
QRC Specialist France & Benelux