

A l'attention de :

Le 30 Mars 2011

Objet :

Lettre d'information, Notification de sécurité pour les pompes de nutrition APPLIX (FRESENIUS) et COMPAT GO (NESTLE/NOVARTIS)

Cher Client,

D'après nos fichiers, vous êtes propriétaire de pompes à nutrition Applix Smart , Applix Vision et/ou Compat Go concernées par la notification de sécurité jointe.

Veillez informer dès à présent l'ensemble des utilisateurs, de la recommandation de surveillance ajoutée dans la notice d'utilisation.

Les appareils potentiellement concernés par la défectuosité du micro roulement devront être retournés à notre service après vente avant le 1^{er} juillet 2011.

Il n'est pas nécessaire de procéder à un remplacement immédiat et systématique des pompes concernées chez les patients.

Ces pompes peuvent continuer à être utilisées, veillez toutefois à ce que la recommandation de surveillance de l'administration particulièrement au démarrage soit comprise par les utilisateurs.

Fresenius Vial étant le seul service après vente agréé pour le marché Français, merci de prendre contact par téléphone au 04.76.67.11.21 avant tout retour d'appareil. Nous organiserons avec vous le retour des pompes, afin de garantir la disponibilité de celles-ci dans l'intérêt du patient.

Fresenius Kabi Vial vous remercie de votre confiance.

José MARTINEZ
Chef de service SAV

Michel MONIER
Correspondant Materiovigilance Fresenius Vial

Q-11-056

p 1 (1)