

Pérois, le 22 Juillet 2011

A l'attention des Responsables de laboratoires,
correspondants locaux de réactovigilance,
directeur de l'établissement de Santé

OBJET : Rappel de lot de Fosfomycine 50µg
Code : 061043 - 065043
Lot : 110128B

Madame, Monsieur

Suite au signalement d'un utilisateur concernant une anomalie observée avec les disques de fosfomycine 50 µg du lot cité ci-dessus et après investigation dans notre laboratoire de contrôle qualité, nous avons mis en évidence un diamètre diminué de façon aléatoire pour la souche de contrôle Staphylococcus aureus ATCC 25923 (selon communiqué CA-SFM 2011 : 24 - 35 mm).

Cette anomalie est détectable par notre logiciel d'expertise en microbiologie avant le rendu des résultats. Cependant, après en avoir informé l'AFSSAPS, nous vous recommandons de détruire les cartouches de ce lot que vous pourriez avoir en stock.

Nous vous prions de faxer le coupon ci-dessous entièrement complété au n° fax : 04.67.17.09.06.

A réception de ce coupon, nous vous enverrons les cartouches en remplacement des cartouches détruites. Conscients de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter toutes nos excuses. Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Le Service Qualité

Le service Réactifs

----- Coupon réponse -----

Soussigné,
Laboratoire :

à

Numéro client :

Déclare avoir détruit sachets réf. 061043/065043 lot 110128B, et demande donc leur remplacement, dès leur disponibilité.

Cachet du laboratoire et signature,

Tout coupon incomplet ne peut être traité.