

# Information de Sécurité

IPCA 18639 / Janvier 2012


Courrier adressé aux Directeurs des établissements de santé, Correspondants locaux de Réactovigilance, Responsables de laboratoires.

## UniCel DxH Slidemaker Stainer

Madame, Monsieur,

A la suite de signalements, nous avons confirmé un risque de blessure des opérateurs lors du remplacement des containers de réactifs ou de déchets dans le module de stockage de l'étaleur colorateur des automates d'hématologie DxH 800.

En effet, les rebords acérés des glissières des quatre tiroirs (voir figure ci-dessous), qui ne sont pas protégés, peuvent présenter un risque pour la sécurité des utilisateurs lors des manipulations des containers.



Afin d'éviter cette potentialité, un Ingénieur Service Clients Beckman Coulter est intervenu dans votre laboratoire pour installer des protections sur ces rebords évitant ainsi tout risque de blessure des opérateurs.

Nous vous remercions de nous renvoyer, sous 10 jours, le fax réponse ci-joint, après l'avoir complété, afin de nous permettre de vérifier la bonne réception de ce courrier. L'Afssaps a été informée de cette communication.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les désagréments rencontrés, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération.

Christian NOURRI N  
Directeur Qualité  
[cnourrin@beckman.com](mailto:cnourrin@beckman.com)

Jean Louis VIEILLEFONT  
Chef produits Hématologie  
[jvieillefont@beckman.com](mailto:jvieillefont@beckman.com)

---

---

**TELECOPIE REPONSE**

---

---

Pouvez-vous retourner cette télécopie à :

**Beckman Coulter France**  
**A l'attention de C.NOURRIN**  
**Nouveau numéro de Fax N : 01 49 90 92 14**

**UniCel DxH Slidemaker Stainer**

Merci de compléter les sections ci-après :

**Nom du laboratoire :**

---

---

- J'ai bien pris connaissance de l'information de sécurité IPCA 18639 concernant l'ajout de protections, sur les rebords des glissières des tiroirs des containers de réactifs ou de déchets, dans le module de stockage de l'étaleur colorateur des automates d'hématologie DxH 800, afin d'éviter tout risque de blessure des utilisateurs.

NOM et signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_