

Le Faget, le 28 Juin 2012

**ADDENDUM URGENT À L'AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES DISPOSITIFS MÉDICAUX  
ARROWg+ard Blue® et ARROWg+ard Blue® Plus**

Cher/Chère client(e)

Arrow International Inc. (« Arrow »), une division de Teleflex, a publié un addendum à l'avis de mesure corrective volontaire concernant les dispositifs médicaux ARROWg+ard Blue® et ARROWg+ard Blue® Plus. Outre les lots mentionnés dans l'avis de sécurité concernant un dispositif médical daté du 22 mai 2012, veuillez trouver ci-dessous les autres lots concernés par cet avis de mesure corrective volontaire.

Veuillez vérifier si vous avez un stock des lots mentionnés ci-dessous et suivre les instructions détaillées dans l'avis de sécurité concernant un dispositif médical que vous avez reçu en mai 2012.

NOM COMMERCIAL DES PRODUITS CONCERNÉS :					ARROWg+ard Blue®, ARROWg+ard Blue® Plus				
RÉFÉRENCE TELEFLEX		ZD1205-058			TYPE D'ACTION		Modification du dispositif – Mise à jour de l'étiquette		
REFERENCE	NUMÉRO DE LOT	REFERENCE	NUMÉRO DE LOT	REFERENCE	NUMÉRO DE LOT	REFERENCE	NUMÉRO DE LOT	REFERENCE	NUMÉRO DE LOT
CB-25703	ZF1113690	CV-22703-E	ZF0111425	CV-25703-E	ZF0088926	CV-25802-E	ZF1013779	CV-27702-E	ZF0100982
	ZF0090134		ZF0112084		ZF0099234		ZF1014159		ZF0111317
	ZF0099609		ZF0122417		ZF0099491		ZF1025013		ZF0122429
	ZF0100575		ZF1013647		ZF0099943		ZF1035542		ZF1013331
	ZF0101157		ZF1014164		ZF0100291		ZF1035784		ZF1014150
	ZF0122490		ZF1024371		ZF0100820		ZF1036343		ZF1025038
	ZF1013693		ZF1025256		ZF0111419		ZF1047363		ZF1035789
	ZF1024930		ZF1035762		ZF0111615		ZF1057097		ZF1036408
	ZF1035524		ZF1036486		ZF0112160		ZF1068601		ZF1047323
	ZF1035525		ZF1036487		ZF0123124		ZF1079341		ZF1057303
	ZF1036028		ZF1047389		ZF1013563		ZF1079588		ZF1057502
	ZF1047633		ZF1056838		ZF1014142		ZF1080281		ZF1068390
	ZF1057229		ZF1057333		ZF1025169		ZF1080834		ZF1068391
	ZF1057752		ZF1068414		ZF1025170		ZF1091599		ZF1079364
	ZF1068675		ZF1068649		ZF1035772		ZF1102149		ZF1079456
ZF1079023	ZF1079600	ZF1035873	ZF1102783	ZF1080245					
ZF1079603	ZF1080843	ZF1036251	ZF1113514	ZF1080499					
CS-25855-E	ZF2041372	ZF1091161	ZF1046583	ZF10911618	ZF1091124				
CV-22702-E	ZF1014167	ZF1091997	ZF1047376	ZF0112030	ZF1091450				
	ZF1036379	ZF1102768	ZF1056750	ZF0122440	ZF1102188				
	ZF1068651	ZF1113851	ZF1057489	ZF0122879	ZF1102458				
	ZF1079841	ZF1113901	ZF1057714	ZF1013380	ZF1102844				
	ZF1080845	ZF1125529	ZF1068179	ZF1013785	ZF1103148				
	ZF1080846	ZF2016230	ZF1068546	ZF1025026	ZF1113424				
	ZF1091314	ZF2016953	ZF1068788	ZF1025027	PM-25703	ZF0099210			
	ZF1102578		ZF1079161	ZF1035788		ZF0099934			
	ZF1102907		ZF1079575	ZF1046593	CV-26702-E				
			ZF1080191	ZF1047140					
		ZF1080803	ZF1057085						
		ZF1089971	ZF1057510						
		ZF1091134	ZF1068631						
		ZF1091428	ZF1079829						
		ZF1091898	ZF1080497						
		ZF1102821	ZF1080830						
		ZF1103106	ZF1091135						
		ZF1113782	ZF1091461						
			ZF1102423						
			ZF1102815						
			ZF1113422						

## Contact

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l'aide sur ce problème, veuillez contacter :  
**Contact** : Mme Dominique Giulioli **Téléphone** : +33 (0)5 62 18 79 16 **FAX** : +33 (0)5 62 18 79 82  
**E-mail** : productcomplaints.france@teleflex.com

Veillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des états membres de l'espace économique européen/Suisse (EEA/CH) et de la Turquie seront informées par Teleflex dans les cas où nous avons directement distribué les produits concernés. Teleflex s'est engagée à fournir des produits de qualité, inoffensifs et efficaces. Nous regrettons sincèrement toutes les perturbations occasionnées.

*Au nom de Teleflex,*

*Mairil Claffey  
VP Quality Assurance & Regulatory Affairs, EMEA*