

## **Urgent Field Safety Notice**

### **Produit: LifeStand LSCO**

Rapport FSCA: 30/11/2012

Mise à jour produit en raison d'une faiblesse de structure

Date: 30/11/2012

Genas, France

#### **Contexte:**

LifeStand a été informé de rupture de châssis des fauteuils Lifestand LSCO. Au vu des derniers incidents reportés en Allemagne, LifeStand considère important de mettre en place un plan d'action afin de corriger ce défaut.

Après investigation, les fauteuils concernés ont été fabriqués sur la période de Janvier 2009 à Novembre 2011.

Un nouveau châssis renforcé est à l'étude pour palier à d'éventuels problèmes similaires à l'avenir.

#### **Action:**

Tous les fauteuils avec les numéros de série se trouvant dans les listes jointes sont concernés.

Les châssis de ces fauteuils devront être changés dès qu'une solution technique sera rendue disponible par Lifestand.

Dans cette attente, nous conseillons vivement aux utilisateurs LSCO de minimiser les déplacements en extérieur et la vitesse pouvant engendrer des chocs et contraintes sur le châssis.

Une nouvelle note d'information sera diffusée dès que la solution technique sera validée. Pour mise en application, les pièces à changer seront envoyées aux distributeurs concernés.

#### **Information et contact:**

Merci de vous assurer que cette FSN soit diffusée à l'ensemble des personnes et utilisateurs concernés par cette action. Pour toute question relative à cette note d'information, ou pour demande d'information supplémentaire, merci de contacter :

LIFESTAND

Service Clients

Tel. +33 4 37 26 27 25

Fax. +33 4 37 26 27 24

Ou votre représentant local LifeStand que vous pouvez contacter à [marie.dubost@permobil.com](mailto:marie.dubost@permobil.com)