

Rungis, le 05 novembre 2004

A transmettre aux Directeurs des Etablissements de Santé,  
des Responsables de Laboratoire et des Correspondants locaux de Réactovigilance

**RAPPEL DE LOT**

**Contrôles ABBOTT IMx<sup>®</sup> HAVAB<sup>™</sup>**  
**Référence : 2226-10**  
**Numéro de lot : 18220Q100**

Madame, Monsieur,

Suite à des investigations, les laboratoires ABBOTT ont constaté que les contrôles IMx HAVAB, numéro de lot 18220Q100, peuvent générer des valeurs du contrôle négatif supérieures à la plage indiquée dans la notice du dosage IMx HAVAB. Dans ce cas, la série de résultats est invalidée.

Si les valeurs de contrôle se situent dans les limites indiquées dans la notice, la série d'analyses est valable et les résultats des patients ne sont pas affectés. Les investigations sont en cours afin de déterminer la cause de ce problème.

Par conséquent, en accord avec l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS), nous vous demandons de cesser d'utiliser, et de détruire tout coffret de Contrôles ABBOTT IMx<sup>®</sup> HAVAB<sup>™</sup> du numéro de lot 18220Q100, qui serait en votre possession.

Pour tout renseignement technique complémentaire, notre service Assistance Téléphonique est à votre disposition au 01.45.60.25.50.

Nous vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Géraldine MORIN  
Assistante Assurance Qualité

FA 21OCT2004