

DE : ASTRA TECH France

Tel : 01 41 39 02 40 - Fax : 01 41 39 02 44

A :

**Objet : retrait de lots**

Madame, Monsieur,

Nous venons d'identifier un problème qualité sur les embouts luer-lock de certaines sondes d'instillation vésicale LoFric® Insti-Cath™ : une déviation dans le pas de vis empêche de visser correctement la sonde sur tout autre support.

Les produits concernés sont :

Code produit	Code ACL	Numéros de lot concernés	Quantité en votre possession
80 12 70	724 74 59	17 835	
80 12 70	724 74 59	17 982	
82 12 70	736 77 90	17 491	
82 12 70	736 77 90	17 836	

Si vous avez ces produits en stock, merci de bien vouloir remplir le tableau ci-dessus et nous le retourner par fax au 01 41 39 02 44, pour échange des produits défectueux.

Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour la gêne occasionnée.

Sincères salutations,

Stéphanie Revelin  
Chef de Produits