

**Boston Scientific S.A.S**  
Parc Val Saint Quentin - Bâtiment H  
2 Rue René Caudron  
78960 Voisins-le-Bretonneux - France

Tel 33 (0)1 39 30 49 00  
Fax 33 (0)1 39 30 49 01  
[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

«Hospital\_Name»  
«Users\_Name» - «Department»  
«Customer\_Address»  
«Zip\_Code» «City» - «Country\_name»

Le juillet 2014

**Objet : Retrait d'une sonde ENDOTAK RELIANCE® SG 4-Site™  
Modèle 0292 numéro de série 309339**

Madame, Monsieur,

Boston Scientific procède, par mesure préventive, au retrait de la sonde implantable ENDOTAK RELIANCE® SG 4-Site™ modèle 0292 numéro de série 309339. En effet, un indicateur au niveau de notre site de production associé à des investigations en interne, nous ont permis d'identifier une sonde en France et deux aux États-Unis nécessitant une analyse qualité approfondie.

De ce fait, notre correspondant régional est en charge de récupérer ce dispositif présent sur vos étagères. Aucun autre produit Boston Scientific n'est concerné.

Nous regrettons les désagréments engendrés par cette mesure visant à garantir la sécurité des patients et la satisfaction de nos clients.

Nous vous remercions pour votre compréhension et pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez concernant ce retrait, veuillez contacter votre représentant Boston Scientific.

 02 Jul 2014  
Catherine Connolly  
Responsable Qualité