

Notification pour Kit de contrôle pour cystatine C, BCI REF A52765, LOT 0002

jeudi, 26 novembre 2015

Cher client,

Il a été porté à notre attention qu'un certain nombre de Kit de Contrôle de cystatine C (Beckman Coulter Inc. Numéro de pièce A52765) portant le numéro de lot 0002 pourrait contenir deux flacons de contrôle bas, dont un des flacons est étiqueté comme contrôle élevé.

Identification du produit :

Le produit pouvant contenir cette erreur porte le numéro de lot 0002 et contient un flacon de contrôle élevé référencé 1412404-11.



Cependant, tous les kits contenant ce numéro de référence ne sont pas affectés. Si vous avez reçu un kit défectueux, les valeurs des deux contrôles seront similaires et dans la gamme des spécifications du contrôle bas. Le flacon de contrôle bas de ces kits n'est pas affecté.

Actions recommandées :

Si vous avez reçu un produit visé, s'il vous plaît contacter votre représentant Beckman Coulter local afin de remplacer votre lot défectueux.

Nous nous excusons pour le désagrément occasionné et prenons des mesures pour prévenir cet incident.

Cordialement,

Ole Benny Østby
Vice President Quality Assurance & Regulatory Affairs

Company: Gentian AS
Postal address: PO Box 733 * N-1509 Moss * Norway
Visiting address: Bjornasveien 5 * 1596 Moss * Norway
Telephone: +47 99 33 99 05
Telefax: +47 69 24 09 62
eMail: info@gentian.no
Ent.no.: No 979819234mva