

## Action corrective suite à l'Information Importante de Sécurité

### Moniteurs multiFiltratePRO (M205001) – détecteur fuite de sang


Date: 07 Septembre 2017

Madame, Monsieur, cher(es) client(es)

Vous êtes utilisateur d'un moniteur multiFiltratePro et nous vous remercions de votre confiance.

Par ce courrier, nous tenons à vous informer de la mise en place de l'action corrective suite à l'Information Importante de Sécurité concernant une possible ouverture inopinée de la porte du détecteur fuite de sang.

En effet, pour prévenir toute éventuelle ouverture involontaire de la porte de détecteur de fuite de sang, l'ensemble des détecteurs de fuite de sang sera changé sur les moniteurs d'épuration extra-rénale multiFiltratePRO (cf. visuels ci-après) :



*Ancien détecteur fuite de sang*

*Nouveau détecteur*

Le nouveau détecteur fuite de sang possède un système de verrouillage supplémentaire de la porte qui préviendra ainsi toute ouverture inopinée de celle-ci.

Vos interlocuteurs habituels du service technique Fresenius Medical Care prendront prochainement contact avec vos services afin de planifier cette intervention sur votre/vos moniteur(s) multiFiltratePRO qui devra être réalisée impérativement avant la fin de l'année 2017.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette information à l'ensemble des personnes concernées dans votre établissement.

Important : Cette information ne concerne pas le moniteur multiFiltrate(CiCa)

Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles questions.

L'ANSM a été informée de cette action corrective.

Sincères salutations,



Olivier BARDIN  
**Directeur Technique**  
01.49.84.78.71  
06.86.68.45.07  
[Olivier.bardin@fmc-ag.com](mailto:Olivier.bardin@fmc-ag.com)



Bernard PUIGBLANQUE  
**Directeur commercial Thérapies  
Innovantes**  
01.49.84.78.48  
06.78.03.80.01  
[bernard.puigblanque@fmc-ag.com](mailto:bernard.puigblanque@fmc-ag.com)