



**URGENT: INFORMATION SECURITE – RAPPEL DE LOT**  
**MPS-18-1254-FA**

**Rappel de lot volontaire**

Juin 2018

Nom du produit	Référence produit	Numéro de lot	Date Expiration
BD PhaSeal™ Connector (C61)	515302	1005465	2021-04-30
		1005466	2021-04-30
		1005467	2021-04-30

**A l'attention du Pharmacien responsable des Dispositifs Médicaux Stériles, du correspondant de matériovigilance**

**Description du problème:**

BD procède à un rappel de lot volontaire sur BD PhaSeal™ Connector C61 (référence 515302) sur les lots cités ci-dessus. Ce rappel de lot fait suite à des réclamations sur des fuites qui pourraient potentiellement avoir comme conséquence l'exposition du personnel soignant à des molécules dangereuses lors de la préparation, le transport ou l'administration. Les lots incriminés ont été livrés entre le 3 Novembre 2017 et le 23 avril 2018. La cause à l'origine de ce problème a été identifiée et les actions correctives ont été mises en œuvre.

**Quelles sont les actions que vous devez prendre?**

- Procéder à un inventaire de vos stocks pour la référence et les lots concernés. Mettre en quarantaine les produits incriminés. Le rappel ne concerne que les lots listés dans le tableau ci-dessus
- Compléter le formulaire de retour et l'envoyer à BD par email à [serviceclientBDF@bd.com](mailto:serviceclientBDF@bd.com)

**Actions prises par BD:**

Une fois le formulaire de retour reçu, BD vous contactera pour vous éditer un ravoir, ou pour organiser le remplacement des produits concernés par ce rappel de lot, sans frais de votre côté.



**Transmission de cette information sécurité**

Merci de communiquer cette information à tous les utilisateurs de BD PhaSeal™ Connector C61 impactés.

**Contact**

Pour toute question liée à ce rappel de lot, vous pouvez contacter votre Ingénieur Commercial BD MPS, ou le service client 04 76 68 94 96.

Nous vous confirmons que l'Agence Nationale de Santé du Médicament a été informée de ces actions.

La mission de BD est de faire progresser le monde de la santé. Nos principaux objectifs sont la sécurité des soignants et des patients, et de vous fournir des produits de qualité. Nous vous remercions par avance de nous aider à contribuer à la sécurité des soignants et des patients en réalisant les actions nécessaires pour ce rappel de lot dans les meilleurs délais.


Johanna Gresset  
Chef de Produit senior  
BD France



Où trouver le numéro de lot?


Etiquette carton

Référence produit  
et numéro de lot



Etiquette boîte

Référence produit  
et numéro de lot







## FORMULAIRE DE RETOUR

**MPS-18-1254-FA**

**BD PhaSeal™ Connector (C61)**  
**Référence produit: 515302**

**Merci de nous renvoyer ce formulaire sous les meilleurs délais :**

**Service Client BD France**

**Email: [serviceclientBDF@bd.com](mailto:serviceclientBDF@bd.com)**

**Etablissement** \_\_\_\_\_

Merci d'indiquer le nom complet de votre établissement, sans initiale.

**Adresse postale:** \_\_\_\_\_

**Code postal, ville:** \_\_\_\_\_

**Nom du contact:** \_\_\_\_\_

**N° de téléphone :** \_\_\_\_\_ **Adresse mail:** \_\_\_\_\_

**N° de fax :** \_\_\_\_\_

Nom:	
Titre:	
Signature/Date:	

J'ai lu compris et compris le contenu de cette information sécurité liée à un rappel de lot. Je confirme que notre inventaire a été vérifié.

Nous n'avons pas de produit concerné par ce rappel de lot en stock

Nous avons des produits concernés par ce rappel de lot.

Nom du produit	Référence produit	Numéro de lot	Unités en stock
BD PhaSeal™ Connector (C61)	1005465	2021-04-30	
	1005466	2021-04-30	
	1005467	2021-04-30	

Ce formulaire doit être renvoyé à BD afin de procéder au remboursement ou au remplacement des produits incriminés.