

URGENT FIELD SAFETY NOTICE: RA2020-2430533

Trevo XP ProVue Retriever

A l'attention du correspondant de matériovigilance et du directeur d'établissement

Octobre 2020

Identification FSCA : RA2020-24408622430533
Type d'action : Action corrective produit : rappel
Références catalogue : Cf tableau en page 1
Description du produit : Trevo XP ProVue Retriever
N° de lot : Cf Annexe 1

Madame, Monsieur,

Stryker Neurovascular a initié un rappel de produits sur certains lots de Trevo XP ProVue Retriever fabriqués entre le 22 juillet 2019 et le 09 septembre 2019 (cf liste des lots en Annexe1). Nos dossiers indiquent que vous avez reçu au moins un des dispositifs cités en objet. Vous êtes donc concerné par cette action. Nous vous invitons à lire attentivement le présent avis et à prendre les mesures décrites.

Identification des produits concernés

Cette action concerne uniquement les références et numéros de lots suivants :

| | Référence | Description | Numéro de lot |
|---------------------------|---|---|---------------|
| Référence solo | 90182 | 4x20 mm Trevo XP ProVue Retriever | Cf Annexe 1 |
| | 90185 | 4x30 mm Trevo XP ProVue Retriever | |
| | 90186 | 6x25 mm Trevo XP ProVue Retriever | |
| Pack 2 pièces ou 3 pièces | 80052 | 4x20mm Trevo XP ProVue Retriever + Trevo Pro 18 Microcatheter | |
| | 93067 | 4x30mm Trevo XP ProVue Retriever + Trevo Pro 18 Microcatheter | |
| | 93068 | 6x25mm Trevo XP ProVue Retriever + Excelsior™ XT-27™ Microcatheter | |
| | M0032PK42010002 | 4x20mm Trevo XP ProVue Retriever + AXS Catalyst 6 | |
| | M0032PK43010002 | 4x30mm Trevo XP ProVue Retriever + AXS Catalyst 6 | |
| | M0032PK62510002 | 6x25mm Trevo XP ProVue Retriever + AXS Catalyst 6 | |
| | M0033PK42022002 | 4x20mm Trevo XP ProVue Retriever + Trevo Pro 18 Microcatheter+ AXS Catalyst 6 | |
| | M0033PK43022002 | 4x30mm Trevo XP ProVue Retriever + Trevo Pro 18 Microcatheter+ AXS Catalyst 6 | |
| M0033PK62523002 | 6x25mm Trevo XP ProVue Retriever + Excelsior™ XT-27™ Microcatheter + AXS Catalyst 6 | | |

Description du produit :

L'extracteur comprend un fil central (core wire) flexible conique présentant une section façonnée à son extrémité distale. Des repères en platine placés à l'extrémité distale permettent une visualisation radioscopique. La section façonnée est également radio-opaque.

L'extracteur Trevo est indiqué pour restaurer le flux sanguin dans le système neurovasculaire par thrombectomie lors du traitement des AVC ischémiques aigus afin de réduire l'invalidité chez les patients présentant une circulation antérieure proximale persistante, une occlusion d'un gros vaisseau et des infarctus de plus petite taille, et ayant reçu dans un premier temps un activateur tissulaire du plasminogène par voie intraveineuse (t-PA IV).

Motif de l'action corrective :

Stryker Neurovascular a observé une augmentation du nombre de réclamations impliquant des ruptures du fil central (core wire) du Trevo XP ProVue Retriever pour certains lots fabriqués entre le 22 juillet 2019 et le 09 septembre 2019 (cf liste en Annexe 1), entraînant une séparation entre le stent retriever et le fil central (core wire) pendant l'utilisation.

Situation dangereuse potentielle :

Il a été noté que le taux de réclamations pour des casses au cours de l'année 2020 était plus important que les taux antérieurs pour les lots fabriqués entre le 22 juillet 2019 et le 09 septembre 2019.

Une évaluation des risques pour la santé a été réalisée afin d'évaluer les risques potentiels associés à une rupture du fil central (core wire) pendant l'utilisation. Il a été déterminé que, lorsque la rupture du fil central (core wire) se produit, le stent retriever peut être laissé dans le système vasculaire.

Risques potentiels associés :

En cas de rupture du dispositif pendant l'utilisation, il existe un risque de blessure grave ou de décès.

Le risque est présent au cours de l'utilisation. Il n'y a pas de risques potentiels pour les patients qui ont déjà été traités.

Mesures à prendre par le client / l'utilisateur :

Nos dossiers indiquent que vous avez reçu au moins un des dispositifs cités en objet. Vous êtes donc concerné par cette action.

Nous vous invitons à lire attentivement le présent avis et à prendre les mesures décrites ci-après.

1. Merci de vérifier immédiatement votre stock et de placer en quarantaine tout dispositif concerné par le rappel de produit.
2. Diffusez le présent avis à toutes les personnes concernées/affectées au sein de votre établissement.
3. Restez vigilant en interne par rapport à cet avis jusqu'à ce que toutes les mesures requises soient prises au sein de votre établissement.
4. Informez Stryker si l'un des dispositifs concernés a été distribué à d'autres organisations.
 - a) Veuillez nous indiquer les coordonnées de façon à ce que Stryker puisse contacter directement les utilisateurs.
5. Informez Stryker en cas d'effet indésirable observé en lien avec l'article et le lot concerné. Nous vous rappelons la nécessité de signaler tout effet indésirable observé avec ces dispositifs à Stryker par fax au 04.72.45.36.65 et à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé – direction de la surveillance – par mail à l'adresse materiovigilance@ansm.sante.fr ou par fax : 01.55.87.37.02.

6. Remplissez le formulaire de réponse ci-joint. Il est possible que vous n'ayez plus de stock physique pour ces dispositifs au sein de votre établissement. Nous vous invitons à compléter le formulaire de réponse client même si vous ne disposez plus de stock pour ces dispositifs dans votre établissement. Votre réponse nous permettra de mettre à jour nos dossiers et d'éviter toute relance inutile à ce sujet.
7. Veuillez renvoyer le formulaire rempli par mail à FranceRappel@stryker.com ou par Fax au 04 72 45 36 65.
 - a) Un représentant de Stryker vous contactera à la réception du formulaire pour organiser le retour des dispositifs.

Je serai votre interlocutrice pour cette action. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter directement.

Nous vous demandons de bien vouloir répondre à cet avis dans les 7 jours suivant sa date de réception.

Conformément aux recommandations du document Meddev Vigilance Guidance réf. 2.12-1, nous vous confirmons que cette mesure Field Safety Corrective Action a été transmise à l'ANSM. Au nom de Stryker, nous vous remercions sincèrement pour votre aide et votre collaboration dans la mise en œuvre de cette action et sommes navrés des éventuels désagréments occasionnés. Nous tenons à vous confirmer que Stryker s'engage à ce que seuls des dispositifs conformes, répondant à nos normes internes de qualité les plus strictes, restent commercialisés.

Cordialement,

Anaïs Terebinto,
Spécialiste Qualité et Affaires Réglementaires
FranceRappel@stryker.com
Tel : 04 72 45 36 13
Fax: 04 72 45 36 65

URGENT FIELD SAFETY NOTICE: RA2020-2430533
FORMULAIRE DE REPONSE

Identification FSCA : RA2020-24408622430533
Type d'action : Action corrective produit : rappel
Références catalogue : Cf tableau en page 1
Description du produit : Extracteur Trevo XP ProVue Retriever
N° de lot : Cf Annexe 1

| Référence du produit | Numéro de lot | Quantité distribuée à votre établissement | Quantité en stock placée en quarantaine | Quantité Utilisée/ Détruite avant réception du présent avis |
|----------------------|---------------|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

J'accuse réception du document Field Safety Notice RA2019-2430533.
J'ai lu cet avis attentivement et suivi les instructions figurant sur ce document.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Formulaire complété par : | | | |
| Nom de la personne à contacter | | Cachet de l'Établissement | |
| Fonction | | Adresse électronique | |
| N° de fax | | N° de téléphone | |
| Date | | Signature | |
| Service où envoyer les produits de remplacement | | Service où récupérer les produits échangés | |

Si vous avez distribué un produit concerné, à un autre établissement, veuillez le préciser ci-dessous :

| | |
|----------------------------|--|
| Nom de l'établissement | |
| Adresse de l'établissement | |

Veillez renvoyer le formulaire complété à :
Anaïs Terebinto - N° FAX : 04.72.45.36.65
ou par e-mail : FranceRappel@stryker.com

URGENT FIELD SAFETY NOTICE: RA2020-2430533

ANNEXE 1 : Liste des lots concernés

| Référence : 90182 | Référence : 90185 | Référence : 90186 |
|---|---|---|
| Description du produit : 4x20 mm Trevo XP ProVue Retriever | Description du produit : 4x30 mm Trevo XP ProVue Retriever | Description du produit : 6x25 mm Trevo XP ProVue Retriever |
| Lots concernés : | Lots concernés : | Lots concernés : |
| 30024 | 30030 | 30032 |
| 30025 | 30031 | 30262 |
| 30251 | 30260 | 30406 |
| 30252 | 30261 | 30417 |
| 30253 | 30407 | 30418 |
| 30408 | 30415 | 30419 |
| 30409 | 30416 | 30927 |
| 30410 | 30924 | 30928 |
| 30921 | 30925 | 30929 |
| 30922 | 30926 | 30930 |
| 31336 | 31338 | 31339 |
| 31585 | 31588 | 31340 |
| 31761 | 31764 | 31341 |
| 31762 | 31765 | 31587 |
| 31763 | 32040 | 32046 |
| 32042 | 32041 | 32047 |
| 32043 | 32313 | 32314 |
| 32309 | | |
| 32310 | | |
| 32400 | | |
| 32401 | | |
| 32402 | | |
| 32403 | | |

Référence : 80052
Description du produit : 4x20mm Trevo XP ProVue Retriever
+ Trevo Pro 18 Microcatheter

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 38131857 | 38166611 | 38261565 | 38290862 | 38408161 | 38531171 | 38623687 |
| 38134761 | 38174956 | 38261566 | 38290863 | 38408162 | 38531172 | 38623688 |
| 38146859 | 38174961 | 38261576 | 38290868 | 38408168 | 38531174 | 38636560 |
| 38146881 | 38174966 | 38261577 | 38309361 | 38408169 | 38531175 | 38636564 |
| 38157255 | 38174967 | 38271765 | 38311965 | 38408179 | 38531178 | 38636574 |
| 38157256 | 38174972 | 38271766 | 38311968 | 38408180 | 38539060 | 38636575 |
| 38157260 | 38174974 | 38271767 | 38311970 | 38408183 | 38539061 | 38636578 |
| 38157264 | 38185261 | 38271768 | 38311973 | 38408184 | 38544361 | 38636579 |
| 38157268 | 38191257 | 38271769 | 38322364 | 38408185 | 38544363 | 38636580 |
| 38157270 | 38191271 | 38271770 | 38322365 | 38408190 | 38544364 | 38636581 |
| 38157276 | 38195455 | 38271771 | 38322366 | 38408191 | 38557054 | 38636582 |
| 38157278 | 38195458 | 38271772 | 38322367 | 38418558 | 38557055 | 38636585 |
| 38157279 | 38205655 | 38271773 | 38322368 | 38418762 | 38557056 | 38649862 |
| 38166555 | 38210561 | 38271774 | 38322383 | 38429960 | 38572761 | 38649863 |
| 38166556 | 38210562 | 38271775 | 38334860 | 38429961 | 38572762 | 38649865 |
| 38166559 | 38210565 | 38271776 | 38334862 | 38429966 | 38572763 | 38649866 |
| 38166562 | 38210567 | 38271777 | 38343560 | 38429967 | 38572764 | 38660361 |
| 38166563 | 38210569 | 38271778 | 38343561 | 38429971 | 38572765 | 38660362 |
| 38166564 | 38210570 | 38271779 | 38343567 | 38439661 | 38572767 | 38660363 |
| 38166566 | 38210572 | 38271780 | 38343568 | 38439665 | 38572770 | 38660364 |
| 38166567 | 38210574 | 38271781 | 38343572 | 38449963 | 38572773 | 38660365 |
| 38166571 | 38221557 | 38271782 | 38343581 | 38449964 | 38572776 | 38660366 |
| 38166572 | 38221560 | 38271783 | 38352169 | 38449971 | 38572777 | 38660367 |
| 38166573 | 38221563 | 38271784 | 38352171 | 38449972 | 38572778 | 38660369 |
| 38166574 | 38226159 | 38271785 | 38363960 | 38453562 | 38586760 | 38660370 |
| 38166575 | 38226160 | 38271786 | 38363962 | 38461767 | 38586765 | 38660371 |
| 38166576 | 38226161 | 38271787 | 38363966 | 38461768 | 38586767 | 38660373 |
| 38166577 | 38226162 | 38271788 | 38363967 | 38461769 | 38586768 | 38660381 |
| 38166578 | 38226163 | 38271789 | 38363969 | 38461777 | 38586773 | 38660382 |
| 38166579 | 38226164 | 38271790 | 38363970 | 38461779 | 38610460 | 38671361 |
| 38166580 | 38226165 | 38271791 | 38363971 | 38461780 | 38610461 | 38671367 |
| 38166583 | 38226166 | 38271792 | 38363972 | 38461787 | 38610462 | 38671370 |
| 38166584 | 38226167 | 38271793 | 38363973 | 38461788 | 38610465 | 38671371 |
| 38166586 | 38226176 | 38271794 | 38363974 | 38461791 | 38619160 | 38671372 |
| 38166587 | 38229556 | 38271795 | 38363975 | 38461792 | 38623660 | 38671373 |
| 38166588 | 38229558 | 38271796 | 38363976 | 38476060 | 38623662 | 38682661 |
| 38166589 | 38229576 | 38271797 | 38363977 | 38492465 | 38623663 | 38682663 |
| 38166590 | 38239160 | 38271798 | 38363978 | 38492467 | 38623664 | 38682664 |
| 38166591 | 38250456 | 38271799 | 38363979 | 38492469 | 38623665 | 38682665 |
| 38166592 | 38250460 | 38271800 | 38363980 | 38492474 | 38623666 | 38682667 |
| 38166593 | 38250462 | 38271801 | 38371260 | 38492479 | 38623667 | 38682668 |

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 38166594 | 38250463 | 38271802 | 38377965 | 38492480 | 38623668 | 38682670 |
| 38166595 | 38250465 | 38271803 | 38377966 | 38503762 | 38623669 | 38682671 |
| 38166596 | 38250470 | 38271804 | 38377967 | 38503765 | 38623674 | 38682672 |
| 38166597 | 38250471 | 38271805 | 38377968 | 38503774 | 38623675 | 38682679 |
| 38166598 | 38250472 | 38271806 | 38377983 | 38503775 | 38623676 | 38763862 |
| 38166599 | 38250473 | 38271807 | 38377984 | 38516766 | 38623677 | 38763863 |
| 38166600 | 38250474 | 38271808 | 38377985 | 38525960 | 38623678 | 38813063 |
| 38166601 | 38250475 | 38271809 | 38377986 | 38525961 | 38623679 | 39030961 |
| 38166602 | 38250476 | 38271810 | 38394060 | 38531162 | 38623680 | 39030962 |
| 38166605 | 38250477 | 38271811 | 38395864 | 38531165 | 38623681 | 39030963 |
| 38166606 | 38250478 | 38271812 | 38395866 | 38531166 | 38623682 | |
| 38166607 | 38250479 | 38281756 | 38395867 | 38531167 | 38623683 | |
| 38166608 | 38253255 | 38281759 | 38395875 | 38531168 | 38623684 | |
| 38166609 | 38261563 | 38281761 | 38395880 | 38531169 | 38623685 | |
| 38166610 | 38261564 | 38281766 | 38395886 | 38531170 | 38623686 | |

Référence : 93067

**Description du produit : 4x30mm Trevo XP ProVue Retriever
+ Trevo Pro 18 Microcatheter**

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 36448781 | 36529556 | 36799851 | 36912340 | 36984363 | 37108540 | 37125456 |
| 36461581 | 36547189 | 36799859 | 36912353 | 36984364 | 37108544 | 37125457 |
| 36461583 | 36547195 | 36799860 | 36912354 | 36984365 | 37108546 | 37125458 |
| 36498382 | 36547197 | 36836835 | 36930560 | 36984366 | 37108547 | 37125468 |
| 36498384 | 36547215 | 36836838 | 36930561 | 37003135 | 37108549 | 37141942 |
| 36498680 | 36632788 | 36836842 | 36930565 | 37003140 | 37108550 | 37158939 |
| 36498681 | 36632794 | 36836843 | 36930569 | 37003141 | 37108551 | 37158940 |
| 36498682 | 36652186 | 36857851 | 36930579 | 37003144 | 37108565 | 37158947 |
| 36529509 | 36691283 | 36857852 | 36947233 | 37011643 | 37108566 | 37174352 |
| 36529545 | 36714887 | 36857853 | 36947255 | 37032438 | 37108567 | 37195439 |
| 36529546 | 36735085 | 36857854 | 36947256 | 37049334 | 37108568 | 37195440 |
| 36529547 | 36735086 | 36857855 | 36947257 | 37049335 | 37108569 | 37195441 |
| 36529548 | 36735087 | 36857856 | 36947258 | 37049336 | 37108570 | 37195442 |
| 36529549 | 36735088 | 36875438 | 36967536 | 37049345 | 37108571 | 37195444 |
| 36529550 | 36735089 | 36875442 | 36967551 | 37049357 | 37108572 | 37195448 |
| 36529551 | 36753486 | 36875443 | 36984339 | 37056132 | 37108573 | 37228358 |
| 36529552 | 36753488 | 36875444 | 36984352 | 37077332 | 37125434 | 37228360 |
| 36529553 | 36753497 | 36875453 | 36984354 | 37089641 | 37125435 | 37329459 |
| 36529554 | 36799849 | 36891540 | 36984355 | 37108533 | 37125448 | 37495860 |
| 36529555 | 36799850 | 36912333 | 36984362 | 37108537 | 37125449 | 37510394 |

Référence : 93068
Description du produit : 6x25mm Trevo XP ProVue Retriever
+ Excelsior™ XT-27™ Microcatheter

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 37032432 | 37244252 | 37479670 | 37543891 | 37713604 | 37833331 | 37954149 |
| 37032434 | 37244253 | 37479711 | 37543895 | 37713620 | 37833332 | 37969749 |
| 37032435 | 37263852 | 37479714 | 37575302 | 37733704 | 37849512 | 37969756 |
| 37049353 | 37263862 | 37479715 | 37575304 | 37733712 | 37849513 | 37969757 |
| 37049354 | 37263875 | 37479734 | 37575315 | 37733716 | 37849517 | 37969758 |
| 37065739 | 37281945 | 37479752 | 37575317 | 37754601 | 37849518 | 37969775 |
| 37077333 | 37297752 | 37480074 | 37610402 | 37754602 | 37849520 | 37969776 |
| 37077336 | 37313953 | 37480075 | 37610409 | 37754607 | 37849521 | 37969777 |
| 37108538 | 37313955 | 37480076 | 37628108 | 37754608 | 37849525 | 37969778 |
| 37108545 | 37329458 | 37480078 | 37628109 | 37754615 | 37849526 | 37984459 |
| 37108548 | 37329460 | 37480081 | 37644715 | 37754616 | 37849527 | 37984460 |
| 37125460 | 37329464 | 37480084 | 37659707 | 37754617 | 37849537 | 37984468 |
| 37125461 | 37329465 | 37480086 | 37676901 | 37754618 | 37849538 | 37984471 |
| 37125467 | 37344990 | 37480089 | 37676904 | 37754621 | 37849539 | 38000241 |
| 37141980 | 37344996 | 37480090 | 37676905 | 37777326 | 37849543 | 38013747 |
| 37158943 | 37345011 | 37480091 | 37676909 | 37777327 | 37849552 | 38013948 |
| 37195438 | 37345012 | 37480092 | 37676912 | 37777335 | 37850811 | 38013951 |
| 37195443 | 37345013 | 37480093 | 37693604 | 37795612 | 37850812 | 38013952 |
| 37212242 | 37364784 | 37480094 | 37693620 | 37795619 | 37863830 | 38013962 |
| 37212245 | 37364785 | 37480095 | 37693621 | 37795620 | 37863831 | 38028310 |
| 37228338 | 37364786 | 37495864 | 37693622 | 37795621 | 37863838 | 38045557 |
| 37228344 | 37364787 | 37495867 | 37693623 | 37795622 | 37863842 | 38045558 |
| 37228345 | 37384855 | 37495868 | 37693624 | 37814519 | 37863850 | 38045566 |
| 37228346 | 37384864 | 37510391 | 37693625 | 37814520 | 37882547 | 38045567 |
| 37228357 | 37402863 | 37510392 | 37693630 | 37814521 | 37882548 | 38045570 |
| 37228359 | 37402864 | 37539290 | 37693634 | 37814522 | 37882554 | |
| 37228361 | 37424965 | 37539291 | 37693635 | 37814544 | 37919235 | |
| 37244247 | 37479669 | 37539301 | 37713603 | 37814545 | 37923331 | |

Référence : M0032PK42010002
Description du produit : 4x20mm Trevo XP ProVue Retriever
+ AXS Catalyst 6

| |
|----------|
| 38166585 |
| 38191261 |
| 38191264 |
| 38449970 |
| 38636576 |

Référence : M0032PK43010002
Description du produit : 4x30mm Trevo XP ProVue Retriever
+ AXS Catalyst 6

| |
|----------|
| 36967533 |
| 36967572 |
| 36967573 |
| 36967574 |
| 36967575 |
| 36967576 |
| 36967577 |
| 36967578 |
| 36967579 |
| 36967580 |

Référence : M0032PK62510002
Description du produit : 6x25mm Trevo XP ProVue Retriever
+ AXS Catalyst 6

| |
|----------|
| 36967569 |
| 37011639 |
| 37882543 |
| 37938251 |

Référence : M0033PK42022002
Description du produit : 4x20mm Trevo XP ProVue Retriever
+ Trevo Pro 18 Microcatheter+ AXS Catalyst 6

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 38146882 | 38174975 | 38195456 | 38391767 | 38392960 | 38453765 | 38516767 |
| 38146883 | 38185258 | 38229563 | 38391769 | 38392961 | 38476062 | 38572772 |
| 38166603 | 38185259 | 38261557 | 38391770 | 38395862 | 38476065 | 38586764 |
| 38166604 | 38185260 | 38281762 | 38391771 | 38395871 | 38476066 | 38599024 |
| 38166612 | 38185263 | 38311966 | 38391772 | 38408188 | 38476067 | 38636571 |
| 38174955 | 38185267 | 38391766 | 38392064 | 38453760 | 38492462 | 38649867 |

Référence : M0033PK43022002
Description du produit : 4x30mm Trevo XP ProVue Retriever
+ Trevo Pro 18 Microcatheter+ AXS Catalyst 6

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 36431078 | 36514194 | 36714883 | 36787186 | 36912346 | 37017833 | 37158946 |
| 36431081 | 36529540 | 36714884 | 36787189 | 36912351 | 37032440 | 37174338 |
| 36431082 | 36529541 | 36714886 | 36799835 | 36912352 | 37049350 | 37174350 |
| 36448779 | 36547182 | 36735105 | 36799840 | 36984337 | 37049355 | 37174353 |
| 36448780 | 36547187 | 36735106 | 36836844 | 36984348 | 37077337 | 37174355 |
| 36498687 | 36547204 | 36753494 | 36836845 | 36984349 | 37077339 | 37228363 |
| 36498688 | 36614192 | 36753495 | 36875448 | 36984350 | 37125462 | |
| 36498689 | 36632790 | 36753496 | 36875449 | 36984351 | 37125463 | |
| 36498690 | 36632797 | 36769792 | 36875450 | 36984353 | 37125464 | |
| 36498691 | 36672623 | 36769793 | 36875451 | 37011640 | 37158944 | |

Référence : M0033PK62523002
Description du produit : 6x25mm Trevo XP ProVue Retriever
+ Excelsior™ XT-27™ Microcatheter + AXS Catalyst 6

| | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 37011644 | 37174354 | 37281954 | 37364788 | 37644701 | 37938250 | 38057455 |
| 37017836 | 37228342 | 37313949 | 37479672 | 37676913 | 38000243 | |
| 37032443 | 37228343 | 37329456 | 37479677 | 37693605 | 38028262 | |
| 37032444 | 37263855 | 37329457 | 37479679 | 37713605 | 38028271 | |
| 37077341 | 37263856 | 37364754 | 37575306 | 37777339 | 38028303 | |
| 37174339 | 37263858 | 37364768 | 37610411 | 37882544 | 38045556 | |