

BD Diagnostics

11, rue Aristide Bergès
ZI des Iles – BP 4
38801 Le Pont de Claix Cedex
Tél : 04.76.68.36.36
Fax : 04.76.68.35.04
www.bd.com/france

Le Pont de Claix, le 03/04/2007

A l'intention des Directeurs d'établissement de santé, des Pharmaciens responsables et des Correspondants de Matériovigilance

ATTENTION: RAPPEL DE LOTS
Lancettes BD Microtainer® Safety Flow

Madame, Monsieur,

Nous vous informons d'un rappel de lot pour les dispositifs Lancettes BD Microtainer® Safety Flow pour les références et les numéros de lots listés ci-après.

Réf	Description	N° de Lot					
366354	Lancette Safety-Flow Verte : 1.4 x 1.0 mm	03C17	03D10	03G18	03G28		
		03B15	03H25	03H18			
366355	Lancette Safety-Flow Jaune : 2.2 x 1.0 mm	03A22	03B19	03C24	03H13		
		02M13	03J22	03J12			
366358	Lancette Safety-Flow Bleue : 1.9 x 1.0 mm	03B12	03D04	03K06	03K13	03K20	03K27
		03A23	02L27	03G02	03G07	03J24	03K01

BD a récemment identifié que les lots de produits listés ci-dessus ne répondaient pas aux spécifications attendues. Les tests menés ont confirmé que lors de l'activation du dispositif, il y a un risque de désolidarisation de la lame du corps de la lancette.

Nos données indiquent que vous avez été livré avec l'un ou plusieurs lots de ces produits. En conséquence et en accord avec l'AFSSAPS, nous vous demandons de vérifier si des unités de ce(s) lot(s) sont encore présentes dans vos stocks, de les isoler et de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint et nous le **faxer au 04.76.68.35.91 avant le 27/04/2007**. A réception de ce document renseigné, notre service clients prendra contact avec vous afin d'organiser la reprise et le remplacement des dispositifs concernés.

NOTE : Même si vous n'avez plus de produits concernés par ce rappel de lot en stock, nous vous demandons de bien vouloir nous renvoyer ce formulaire complété.

Nous regrettons sincèrement les désagréments provoqués par la mise en place de cette mesure et nous vous prions de croire que la sécurité des personnels soignants et l'entière satisfaction de nos clients sur la qualité de nos produits sont notre priorité.

Nous vous remercions de votre compréhension et de la confiance que vous accordez à la société BD.

Notre équipe de vente se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

M. ROGER - MACHART

Directeur d'Unité

BD Diagnostics – Preanalytical Systems

ATTENTION: RAPPEL DE LOTS

Lancettes BD Microtainer® Safety Flow Réf : 366354, 366355, 366358

**Merci de compléter ce document
et de le faxer au 04.76.68.35.91 avant le 27/04/2007**

Etablissement :		Nom :	
Adresse :		Fonction :	
		Date :	
		Signature :	

Réf	N° de Lot	Qté en Stock	N° de Lot	Qté en Stock
366354	03C17		03G18	
	03B15		03H25	
	03D10		03H18	
	03G28			
366355	03A22		03C24	
	02M13		03J12	
	03J22		03B19	
	03H13			
366358	03B12		03K06	
	03A23		03G02	
	02L27		03K13	
	03D04		03G07	
	03K20		03J24	
	03K01		03K27	

***Si tous les produits du(es) lot(s) concerné(s) ont été utilisés,
indiquer « 0 » dans la case « Quantité en stock ».***