

**DIRECTION Qualité et Affaires Réglementaires**  
**Coloplast-Porges SAS**

**RAPPEL de DISPOSITIFS MEDICAUX**

Date : 21/07/2006

N° : C06006

Destinataire :

--

**Objet : RAPPEL d'introducteur de furlow Code : QB5555 Lot : F011, F012, F013, F014, F015, F016, F017, F018, F019, F020, F021, F022, F023, F024, F025, F026, F027, F028, F029, F030**

Madame, Monsieur,

A l'occasion d'une réclamation client, nous avons détecté une anomalie sur ce produit. : l'aiguille de Keith, fournie dans un kit de pose séparé, s'est bloquée dans la fente de l'introducteur de Furlow.

Le risque encouru par le patient est la sortie de l'aiguille le long de la fente pouvant ainsi endommager les tissus du pénis.

**Nous procédons donc au rappel des produits cités en objet.**

Vous avez reçu les dispositifs suivants :

code	lot	Quantité
<a href="#">QB5555</a>	<a href="#">XXXXXX</a>	<a href="#">XXXXXX</a>

Nous vous demandons de bien vouloir compléter le document joint à cet envoi (Annexe R) et de le retourner à votre correspondant **Service Client PORGES SAS habituel** même si vous n'avez plus de stock. Le cas échéant, merci de prendre contact par téléphone avec le service clients Porges qui organisera avec vous le remplacement des produits et leur rapatriement à l'adresse suivante :

PORGES SAS  
7, rue des Pyrénées  
Parc Technologique du Bois Chaland  
91090 LISSES.

En vous remerciant d'avance, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de toute notre considération.

**Franck LESPINASSE**  
Directeur Qualité et Réglementaire  
Porges SAS  
B.P. 89 - Le Pontet  
24203 Sarlat  
FRANCE  
Fax : +33 (0)5 53 31 31 40  
e-mail : [franck.lespinasse@porges.com](mailto:franck.lespinasse@porges.com)