

Fax n° 03 20 44 59 60

Rappel FF 905SB

MFK/FLA

Boulogne, le 5 août 2003

M.....,

A la demande du fabricant Aesculap AG and Co KG, nous vous demandons de procéder au blocage des vis de contention 16 mm – FF 905SB – lot .....

En effet, il a été constaté un scellage inadéquat du conditionnement. Bien que cette défectuosité soit détectable visuellement lors de l'utilisation, Aesculap AG, par mesure de précaution, a décidé de procéder au rappel de ces dispositifs médicaux.

Nous vous demandons également de contacter les établissements auxquels vous aviez éventuellement cédé ces dispositifs.

Pour organiser le retour, nous vous prions de prendre contact avec Nathalie Chapelle au service client de B. Braun Medical (01.41.10.75.47).

Afin de vérifier que vous avez bien reçu ce courrier, nous vous remercions de compléter et de faxer le document joint.

En vous priant d'accepter nos excuses pour les inconvénients que ce rappel peut entraîner, et restant à votre entière disposition, nous vous prions d'agréer, M....., l'expression de nos sincères salutations.

**Marie-Françoise FERON**  
Pharmacien  
Système Management de la Qualité