

Pérois, le 17 Février 2014

A l'attention des Responsables de laboratoires,
correspondants locaux de réactovigilance,
directeur de l'établissement de Santé

A l'attention des Responsables de laboratoire, correspondants locaux de réactovigilance, directeurs de l'établissement de santé, Laboratoires de microbiologie

OBJET :

**Antibiotique : Erythromycine 15UI
Codes 061041 - 065041
Lot 121227B - 130409D**

Suite au signalement d'un utilisateur concernant une anomalie observée avec les disques d'érythromycine 15UI des lots cités ci-dessus et après investigation dans notre laboratoire de contrôle qualité, nous avons mis en évidence une hétérogénéité des diamètres d'inhibition.

Après en avoir informé l'ANSM, nous vous recommandons de détruire les cartouches de l'un de ces lots que vous pourriez avoir en stock.

Nous vous prions de faxer le coupon ci-dessous entièrement complété au n° fax : 04.67.17.09.06.

A réception de ce coupon, nous vous enverrons les cartouches en remplacement des cartouches détruites.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Conscients de la gêne occasionnée dans votre laboratoire, nous vous prions d'accepter toutes nos excuses. Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Le Service Qualité

Le service Réactifs

----- Coupon réponse -----

Soussigné,
Laboratoire :

à

Numéro client :

Déclare avoir détruit sachets réf. 061041/065041 lot 121227B et 130409D, et demande donc leur remplacement, dès leur disponibilité.

Cachet du laboratoire et signature,

Tout coupon incomplet ne peut être traité.