

**Pete McCabe**

President et CEO

GE Healthcare, Surgery

384 Wright Brothers Drive

Salt Lake City, Utah 84116

États-Unis

Pete.mccabe@med.ge.com

## AVIS DE SÉCURITÉ - RAPPEL

VEUILLEZ PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR INFORMER TOUS LES UTILISATEURS  
DU OU DES SYSTÈMES CONCERNÉS DE CES PROBLÈMES ET DE LEUR MÉTHODE DE  
RÉSOLUTION

17 février 2009

**À l'attention de :**        **Directeur d'établissement hospitalier**  
                                 **Directeur/Responsable du service de radiologie**

**Produit concerné :**     **OEC® 9800**

D'après les informations dont nous disposons, votre établissement possède un ou plusieurs systèmes GE OEC® 9800.

Par le présent avis de sécurité, nous souhaitons vous rappeler qu'il est nécessaire que vous continuiez à appliquer les instructions de sécurité contenues dans les deux avis de sécurité qui vous ont été envoyés en 2007. Voir les lettres jointes.

GE Healthcare a identifié, grâce au retour d'information de certains de nos clients, plusieurs problèmes de sécurité potentiels pouvant survenir par intermittence sur ce produit. Les détails et symptômes de ces problèmes ainsi que des solutions définitives ou temporaires à adopter sont détaillés dans les lettres que vous avez reçues.

Actuellement, il n'existe aucune solution définitive à ces problèmes. Cependant, GE est en train de mettre au point des correctifs qui permettront de résoudre définitivement chacun de ces problèmes. Dans un délai allant de 18 à 24 mois, lorsque ces correctifs seront disponibles, votre représentant GE vous contactera afin de résoudre gratuitement les problèmes rencontrés.

Veillez noter qu'aucune maladie ou blessure liée à ces problèmes n'a été signalée.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant GE Healthcare.

Nous vous remercions de votre attention.

Pete McCabe  
President et CEO  
GE Healthcare, Surgery