Au nom de M. A. Arain & Brothers (Pvt) Ltd Teleflex Medical Ltd. IDA Business & Technology Park Dublin Road Athlone Co. Westmeath Irlande

14 Juin 2013

RAPPEL DE PRODUITS DANS LE CADRE D'UNE MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ INITIÉE PAR M. A. ARAIN & BROTHERS (PVT) LTD

Cher/Chère client(e),

Teleflex, en sa qualité de distributeur pour le compte de M. A. Arain & Brothers (Pvt) Ltd, souhaite vous informer d'une mesure corrective EXTENSION volontaire concernant les produits mentionnés sur l'annexe 1. Cette mesure vient en complément de la mesure préalablement envoyée aux établissements concernés et datée du 3 Avril 2013.

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l'avis de sécurité concernant un dispositif médical cijoint.(Annexe 2) et à l'aide à l'identification des produits concernés (Annexe 3).

CONSEILS SUR LES ACTIONS À SUIVRE :

- Veuillez vérifier si vous avez un stock des produits mentionnés à l'annexe 1.
 LES UTILISATEURS DOIVENT CESSER D'UTILISER ET DE DISTRIBUER TOUS LES PRODUITS
 DES NUMÉROS DE LOTS CONCERNÉS ET LES METTRE IMMÉDIATEMENT EN QUARANTAINE.
- 2. Veuillez compléter et retourner le formulaire d'accusé de réception au service Qualité par fax ou e-mail.
- 3. A réception de votre formulaire, le service Qualité prendra contact avec votre établissement afin d'organiser la reprise des produits concernés et vous communiquer un numéro d'autorisation de retour. Merci de reporter ce numéro de retour dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire d'accusé de réception (Annexe 2) et de joindre ce document au colis de retour.
- 4. Si vous êtes distributeur, vous êtes tenu de confirmer à Teleflex que vous avez informé tous vos clients concernés par cette mesure corrective de sécurité et récupéré les produits concernés qui étaient en leur possession. Veuillez ensuite transférer le formulaire d'accusé de réception dûment rempli à Teleflex.

SERVICE QUALITE:

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l'aide sur ce problème, veuillez contacter :

Contact : Mme Dominique Giulioli N° de téléphone : +33 (0)5 62 18 79 06

FAX: +33 (0)5 62 18 79 82

E-mail: productcomplaints.france@teleflex.com

Nous vous prions de bien vouloir répondre à cette mesure corrective de sécurité initiée par M. A. Arain & Brothers (Pvt) Ltd Field.

Cordialement,

úna Whírískey-Crowe

Úna Whiriskey-Crowe Au nom de Teleflex Annexe 1

TYPE D'ACTION :	RAPPEL DE PRODUITS INITIÉ PAR M. A. ARAIN & BROTHERS (PVT) LTD		
NOM COMMERCIAL DES PRODUITS CONCERNÉS :	Poignées de laryngoscope réutilisables – Toutes tailles		
DESCRIPTION DU PROBLÈME	La société M. A. Arain & Brothers (Pvt) Ltd a déclaré que les produits portant les codes susmentionnés étaient rappelés en raison de scintillements et d'allumages intermittents pouvant survenir dans le cadre de l'utilisation du produit. La défaillance décrite pourrait ralentir l'utilisation du dispositif.		
Numéros de lot	Référence		
011012 032112 073012 111512 030812 040811 083112 123011 031511 041511 103112 N/A EXTENSION: 031812	670067-0000**		

FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT RETOURNER LE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ AU SERVICE QUALITE DE TELEFLEX : productcomplaints.france@teleflex.com ou au fax: 05 62 18 79 82

	N° d'autorisation de retour :
☐ Notre stock ne comporte aucun produit concerné par cette mesure corrective de sécurité.	

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT LES QUANTITÉS

Référence	Numéro de lot	Quantité à retourner	Référence	Numéro de lot	Quantité à retourner		
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner immédiatement à Teleflex au numéro de fax ou à l'adresse e-mail susmentionné(e).							
Nom / Titre en Majus	cules		Date				
Signature :			N° de téléphone				
Nom de l'établisseme	ent		Code postalVille				
Adresse			Adresse				

Annexe 2

Poignées de laryngoscope réutilisables - Toutes tailles



M. A. ARAIN & BROTHERS (PVT.) LTD.

Manufacturers & Exporters of fine quality Surgical, Electrosurgical & Diagnostic Instruments

Dated:28.05.2013



Updated Urgent Field Safety Notice

Catalogue Numbers of Teleflex

670067-0000** (Reusable Laryngoscope Handle)

CERTIFIED

Reference Number: M.A RE 13.01

LOT-Number of affected Products:

- 031511
- 041511
- 040811 This Field Safety Corrective Action affects this LOT-Number which is not indicated on the label of the products.
- 123011
- 011012
- 030812
- 032112
- 073012
- 083112
- 103112
- 111512
- UPDATE: 031812

Description of the problem:

The products are being subject of this recall due to flickering and intermittent lightning. This problem may occur in some products during use. The described failure may cause a delay during use of the device.

Annexe 3

Aide à l'identification des produits concernés

Les dispositifs concernés sont identifiables sur le système d'ancrage par le nom **Teleflex Medical** d'un côté et **Rusch** de l'autre:

MANCHES LED

MANCHE MÉTALLIQUE AVEC PILES NON RECHARGEABLES

Lumière LED

- intensité de la lampe LED > 9 000 lux
- autonomie de la LED de plus de 10 000 heures

Source d'alimentation

- pédiatrique : deux piles alcalines de 1,5 V AA
- · adulte : deux piles alcalines de 1,5 V C
- · obèse : une pile au lithium de 3,0 V



MANCHE MÉTALLIQUE POUR LARYNGOSCOPE À FIBRE OPTIQUE - RÉUTILISABLE			RUSCH	
REF.	TAILLE	DESIGNATION	QTÉ	
670 067-000 010	pédiatrique (fin)	manches LED	1	
670 067-000 020	adulte (normal)	manches LED	1	
670 067-000 030	obèse (court)	manches LED	1	

Les références et numéros de lots n'apparaissent pas sur les produits, seulement sur l'étiquette de la boite. TOUS LES LOTS SONT CONCERNES.