

**Client**

**Adresses**

**CP**

**A l'att.**

**Antony le 3 juillet 2013**

**RAPPEL SANS RISQUE DE LOTS DE LA TROUSSE LIAISON CONTROL MUMPS IgG**

**Attention : Arrêtez immédiatement l'utilisation des lots cités ci-dessous et détruisez le stock restant**

**A l'attention des Responsables de Laboratoires, des Directeurs d'Etablissements de Santé/des Correspondants Locaux de Réactovigilance**

**Dispositif concerné** Liaison Control Mumps IgG  
Référence : 318841  
Lots : 164007X, 164007X/1

**Date identification de l'action terrain** 3 juillet 2013

**Type d'action** Action corrective terrain. Rappel sans risque produit.

**Description du problème** Avec des investigations internes, DiaSorin a confirmé que les lots mentionnés ci-dessus peuvent potentiellement donner lieu à un nombre augmenté de séries invalides.

**Actions à réaliser  
par l'utilisateur**

Nous vous demandons de :

- vérifier votre stock
- cesser d'utiliser les lots mentionnés ci-dessus s'ils sont encore en votre possession
- détruire les quantités restant en stock
- remplir le formulaire d'accusé de réception (Annexe A) et le renvoyer par fax à DiaSorin SA- Services Affaires Réglementaires (N° fax : 01 55 59 04 40)
- à réception de cet accusé de réception, nous vous remplacerons gratuitement les trousseaux détruits avec les nouveaux lots déjà disponibles.

**Transmission de  
cette note**

Nous vous remercions de transmettre cette information à toute personne concernée au sein de votre organisation ou à tout établissement où les produits potentiellement touchés ont été distribués

L'ANSM a été informée de ce rappel.

En vous priant de nous excuser pour tous les inconvénients que cela pourrait vous occasionner et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, nos salutations distinguées.

Odile DELMAS  
Directeur Affaires Réglementaires/Qualité

