

Saint Etienne, le 19 Novembre 2013

RAPPEL VOLONTAIRE DE PRODUITS
MATELAS BARIATRIQUES Réf : BARSUMATH B (BARI120)
MATELAS A GONFLAGE RAPIDE Réf : BARSUMATH R (MODH21R)

Madame, Monsieur,

DTF medical a mis en évidence, lors d'un contrôle interne, le montage inversé du clapet de la rampe de gonflage des matelas référencés BARI120 et MODH21R sur une quantité restreinte de produits. Cette inversion a pour conséquence un gonflage inadapté de la partie supérieure du matelas, sans remettre en cause l'alternance de gonflage des cellules de celui-ci.

Bien qu'il n'ait été enregistré aucune conséquence patient concernant ces références, DTF medical a entrepris un rappel des produits concernés en vue de leur remise en conformité. Nos dossiers indiquent que vous êtes en possession d'un ou plusieurs produits concernés par ce rappel. La liste des numéros de série que vous avez reçus est jointe en annexe.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer que vous êtes en possession des numéros de série listés en annexe, en nous informant directement aux coordonnées indiquées ci-dessous afin d'assurer la remise en conformité des produits sus listés.

DTF medical
Tel : 04 77 74 51 11
Fax : 04 77 79 67 72
Mail : lcmartin@dtf.fr

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour assurer la qualité de nos produits. Aucun autre produit DTF medical n'est concerné par ce retrait.

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Laure-Cécile MARTIN
Responsable Qualité & Affaires Réglementaires
Correspondant Matériovigilance

