

## **Avis de Sécurité :**

**Sujet:** Mouvement incontrôlé possible de la table élévatrice  
**Produit concerné :** Table Elévatrice électrique  
**Fonction concerné :** Monte et baisse  
**Action à mener :** Lire et suivre les instructions de cet avis de sécurité  
**Identifiant FSCA :** CAPA-2015-009  
**Date:** 2015-10-30

Chers clients,

Nos produits sont continuellement suivis et nous venons d'identifier un dysfonctionnement dans la télécommande de notre table élévatrice électrique.

Cet avis de sécurité est là pour vous apporter les informations nécessaires sur ce problème et **les actions à mener pour éviter son apparition.**

Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

Nous vous informons que nous travaillons déjà sur une nouvelle version qui corrige cet éventuel problème et que vous recevrez sous peu une nouvelle télécommande équipée d'un nouveau câble.

### **Produits concernés:**

Table Elévatrice Electrique, Part No.: HA03-000#002, HA03-010#002

### **Description du problème:**

Il se peut qu'après mise sous tension de la table élévatrice, celle-ci se mette à monter toute seule et de manière incontrôlable. Pour éviter ce problème, merci de suivre les instructions qui vont suivre.

### **Actions à mener pour éviter ce mauvais fonctionnement :**

➤ *Avant de recevoir votre nouvelle télécommande:*

Merci de débrancher la table élévatrice quand vous avez fini l'alignement de votre cuve à eau. Nous vous recommandons de ne brancher la table élévatrice qu'en cas de modification de la hauteur et de la laisser débranchée le reste du temps.



*Hand Control and its cable*



➤ *Après avoir reçu votre nouvelle télécommande:*

Une télécommande ainsi qu'un câble de remplacement vont vous être envoyés dès que le nouveau modèle sera prêt. Une notice explicative vous sera envoyée en même temps que le matériel. Merci de remplacer votre télécommande le plus rapidement possible après réception.

## **Distribution du présent avis de sécurité:**

Merci de distribuer cet avis à toute personne concernée par ce système (Collègues, centre associé...)

En attendant une version corrigée de la télécommande, merci de garder cet avis de sécurité en évidence et d'appliquer les conseils prodigués.

Vous trouverez joint à ce courrier un document « Confirmation de réception ».

Merci de le signer et de l'envoyer après lecture de l'avis de sécurité dans un délai de quatre semaines après la réception de cet avis.

## **Contacts:**

Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez de plus amples informations, merci de contacter nos Equipes du Service.

### **Amérique centrale et du sud, USA et Canada:**

IBA Dosimetry America  
Bartlett, TN, USA

[USService@iba-group.com](mailto:USService@iba-group.com)

Phone: +1 901 386-2242

Fax: +1 901 382-9453

### **Asie Pacifique, Australie et Nouvelle-Zélande:**

IBA China, Dosimetry Dept.  
Beijing, China

[ServiceAPAC@iba-group.com](mailto:ServiceAPAC@iba-group.com)

Phone: +86 10 8080 9107

Fax: + 86 10 80809298

### **Tous les autres pays:**

IBA Dosimetry GmbH, Service Dept.  
Schwarzenbruck, Germany

[service-dosimetry@iba-group.com](mailto:service-dosimetry@iba-group.com)

Phone: +49 9128 607-38

Fax: +49 9128 607-26

Cordialement,

---

Salih Arican

Agent de sécurité et chef de produit

---

Andreas Suchi

Directeur QA / RA

## Confirmation de réception

<b>Product</b>	Table élévatrice électrique
<b>Subject</b>	Mouvement incontrôlé possible de la table élévatrice
<b>FSCA-ID</b>	CAPA-2015-009

**Merci de signer et dater ce document, et de nous le retourner soit par Email soit par Fax.**

- J'ai lu et compris cette note de sécurité et je confirme que je vais suivre les instructions qui sont fournies, en attendant le matériel de remplacement.
- J'ai besoin d'information complémentaire, merci de me contacter..

Nom du site : \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fonction et Nom/Prénom \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

Email : [fsn@iba-group.com](mailto:fsn@iba-group.com)

Ou, Fax : +49 9128 607 26

A l'attention de Mme Josiane Maroun

Service, IBA Dosimetry GmbH