



135, route Neuve – 69540 IRIGNY (France)  
Telephone: + 33 (0)4 72 39 74 14  
Fax: + 33 (0)4 78 51 89 67  
Internet: <http://www.sedat.com>

A / To / z. H. von:

Société / Company / Firma:

To Fax:

De / From / Von: **Catherine CHARLES** (Quality & Regulatory Affairs Manager)

Date / Datum:

Pages / Pages / Seiten : 1

## RAPPEL DE PRODUITS

système d'inflation DOLPHIN

F-AQ046-2c

Madame, Monsieur,

Un signalement survenu en Russie a mis en évidence que les systèmes d'inflation DOLPHIN sont potentiellement défectueux pour les raisons suivantes :

Risque d'affichage erroné de la pression par le manomètre dû à un possible blocage de l'aiguille. Ce blocage de l'aiguille peut être une conséquence d'un soulèvement du cadran à l'intérieur de son boîtier.

En conséquence et en accord avec l'Afssaps, nous vous demandons de procéder au rappel des lots listés ci-dessus. Des actions correctives ont été mises en place afin de corriger ce défaut.

Nous vous avons fourni les produits suivants :

DESIGNATION	CODE	NUMERO DE LOT	NUMERO DE BON DE LIVRAISON	QUANTITE	DATE D'EXPEDITION

Sincères salutations.

Catherine CHARLES  
QUALITY & REGULATORY AFFAIRS MANAGER

LISTE DES LOTS DE SYSTEME D'INFLATION DOLPHIN FOURNIS AUX ETABLISSEMENTS DE SOINS  
FRANCAIS FAISANT L'OBJET DU RAPPEL

CODE	LOT
0185NA	66620
0185NA	66703
0185NA	66704
0185NA	66705
0185NA	66744
0185NA	66746
0185NA	66747
0185NA	66806
0185NA	66807
0185NA	66820
0185ND	66615
0185ND	66649
0185ND	66666
0185ND	66740
0185ND	66802
0185ND	66803
0185ND	66818
0185NL	66912
0185PD	66748
0185PD	66755
0185PD	66944
0185PD	66945