

**Courrier d'avertissement concernant certains sets de pansement Nessianare fabriqués
par la société LCH Medical Products**

Goussainville, le 20 novembre 2012

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous avons identifié sur quelques lots de sets de pansement Nessianare un défaut ponctuel et apparent de scellage du blister (papier/PVC).

Nous vous demandons de bien vouloir vérifier l'intégrité de l'emballage de ces produits avant usage. Dans le cas où vous auriez en votre possession des sets présentant ce défaut, nous nous tenons à votre disposition pour procéder à l'échange.

Nous vous remercions de nous faire part de votre demande en contactant notre Service Qualité :

Par téléphone : 01.30.18.04.85

Par fax 01.30.18.02.36

Par mail : ehayoun@novomedgroup.com

Vous trouverez dans la liste ci-dessous, les références et les lots des produits pouvant présenter ce défaut :

| Références LCH | Numéros de lots |
|-------------------|-----------------|
| DK-805 | A077 |
| DK-815 | A079 |
| DK-815 | A082 |
| DK-816E | A083 |
| DK-805 | A084 |
| DK-807 | A085 |
| DK-816E | A090 |

Nous vous confirmons à ce jour, la mise en place d'actions correctives appropriées et efficaces pour corriger ce problème. Aucun défaut de ce type sur les nouvelles productions n'a été relevé.

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour cet inconvénient et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments distingués.

Mme GARNIER Emmanuelle
Directrice qualité et affaires réglementaires

