

SUIVI DE L'INFORMATION SECURITE MENTIONNEE CI-DESSOUS

Pompe pour perfusion ambulatoire GemStarTM
Mouvement de retour du moteur

Information / recommandation destinée aux directeurs des établissements de santé, correspondants locaux de matériovigilance, pharmaciens et utilisateurs des services concernés

Le 2 octobre 2013

FSN 2013.009

REFERENCE	DESCRIPTION
13000 / 13100 / 13150 /	Pompe pour perfusion ambulatoire GemStar TM
13086 / 13087 & 13088	

Cher Client.

Suite à notre information sécurité datée du 29 juillet dernier relative au risque de mouvement arrière du moteur et conformément à l'engagement de la société Hospira mentionné dans ce courrier, nous vous prions de trouver, ci-joint, les étiquettes à apposer sur vos pompes afin de rappeler les restrictions d'utilisation décrites dans l'information sécurité.

Ces étiquettes sont à coller sur vos pompes GemStar selon le document ci-joint.

Si votre pompe fait l'objet d'une intervention dans notre service après-vente, cette étiquette sera collée par nos techniciens.

N'hésitez pas à contacter notre service après-vente au **01 40 83 82 07** pour toute information complémentaire.

Nous vous remercions de l'attention que vous aurez pu porter à ce courrier et vous prions d'agréer, cher client, nos salutations les meilleures.

Bruno BECHADE Pharmacien Correspondant Matériovigilance