

N/Réf. : SVI/MLL – L028/05

«Hôpital»
«Service»
«Nom»
«Adresse1»
«Adresse2»

«CP» «Ville»

Le Plessis Bouchard, 4 Mai 2005

RECOMMANDÉ AVEC A.R.

OBJET : Rappel du lot S2004G27 : COMBICATH 75 cm, diamètre 2,0 mm - Référence : 58228 19

«Titre»,

Suite à la réception d'un signalement concernant une difficulté de prélèvement (le cathéter interne ne ressort pas du cathéter externe), une analyse des dispositifs a montré que ce dysfonctionnement provient d'une modification de longueur de coupe du cathéter interne. Cette modification n'est intervenue que sur la fabrication ayant eu lieu en juillet 2004.

Par conséquent, nous avons par mesure de précaution, et en accord avec l'AFSSAPS, pris la décision de retirer du marché le lot S2004G27.

Notre fichier client nous indique que vous avez reçu le lot mentionné dans le tableau suivant :

Référence	Désignation	N° de lot	Nombre d'unités reçues
58228 19	Combicath	S2004G27	«Qté»

En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir isoler les unités du lot concerné et de compléter le coupon réponse ci-joint puis de le faxer au 01.30.72.22.08. A réception notre service commercial prendra contact afin d'organiser la reprise de ces produits ainsi que leur remplacement.

Nous vous prions d'agréer, «Titre», l'assurance de nos salutations distinguées.

Séverine VIDÉ
Responsable Qualité
Correspondant matériovigilance