





TELECOPIE

A :  	De : HAEMONETICS France 46 Bis, rue Pierre Curie Z.I. des Gâtines 78370 PLAISIR  01 30 81 41 41  01 30 81 41 30
---	--

Ce message se compose de : 2 pages (page de couverture incluse).

Date : 22 septembre 2005

OBJET : Retrait de dispositifs de lavage 193E, lot QQ05045.

Dossier suivi par : Géraldine Dejoie, Coordinateur Qualité Division Patient

Madame, Monsieur,

Suite à des incidents de matériovigilance, un défaut de collage de la ligne de pompe a été constaté sur plusieurs dispositifs de lavage de référence 193E pour récupérateur de sang autologue Haemolite2+, lot QQ05045. Nous vous demandons de bien vouloir interrompre l'utilisation de ces dispositifs.

Nous souhaiterions, de plus, connaître la quantité de dispositifs de ce lot encore en votre possession. Les unités conditionnées dans leur carton d'origine seront reprises par nos soins. Quant aux unités déconditionnées, nous vous demandons de bien vouloir les détruire.

Merci de nous retourner au plus vite le formulaire ci-joint dûment complété.

Le remboursement des dispositifs détruits ou repris sera effectué lors du traitement de l'une de vos prochaines commandes.

Restant à votre disposition, pour toute information complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Sylvie FALAIZE
Correspondant Matériovigilance

FORMULAIRE À RETOURNER À HAEMONETICS

TELECOPIE

A : HAEMONETICS France 46 Bis, rue Pierre Curie Z.I. des Gâtines 78370 PLAISIR ☎ 01 30 81 41 41 💻 01 30 81 41 30	De :
---	------

Date : _____ 2005

OBJET : Retrait de dispositifs de lavage 193E, lot QQ05045.

Nombre d'unités restantes du lot QQ05045	--	
Conditionnement dans carton d'origine	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Statut des dispositifs	<input type="checkbox"/> Disponibles pour reprise Lieu : _____ _____	<input type="checkbox"/> Détruits

Nom du contact :

Signature :